

Příloha. č.1 - Tabulka výpisu potrubí, spojek a šachet k napojovacím místům a objektům OK, LP

NAPOJOVACÍ MÍSTA

k.ú.	stoka/výtlač	ozn. Šachty	DN	material	délka
Lhota	D	Š68	400	PVC SN12	1,5
		Š73	400	PVC SN12	0,75
	CB	Š44	400	PVC SN12	1,5
	BB	Š68	400	PVC SN12	0,75
	B	Š7	400	PVC SN12	0,75
	AA	Š42a	600	PP SN16	0,75
		Š43	400	PVC SN12	0,75
	EA	Š63a	600	PP SN16	0,75
	Výtlač V2	Š64	500	PP SN16	1,5
Pačlavice	přepojení DN300	Š78	300	PVC SN12	0,75
		Š77	400	PVC SN12	1,5
	AA-1b	Š31a	500	PP SN16	1,5
	výúst z ČS1-2	Š35b	400	PVC SN12	1,5
	přepojení DN150	2x dešť vpusti	150	PVC SN12	1,5
	B	Š74	500	PP SN16	0,75
			500	PP SN16	0,75
			300	PVC SN12	2
			300	PVC SN12	3x koleno 15°
F	Š27	250	PP SN16	1x koleno 15°	
DD	Š65	400	PP SN16	1,5	
Pornice	E	Š49a	300	PVC SN12	0,75
			400	PVC SN12	0,75
			150	PVC SN12	0,75
	DA	Š61a	500	PP SN16	0,75
			400	PVC SN12	0,75
			800	PP SN10	1,5
	C1	Š56b	400	PVC SN12	0,75
	přepojení DN500	Š80	500	PP SN16	0,75
		Š81	500	PP SN16	0,75
	odlehčení stoky D		800	PP SN10	2x koleno 30°
Výtlač V5	Š71	300	PVC SN12	0,75	
Výtlač V6	Š72	300	PVC SN12	0,75	

Pozn: propojení mezi stávajícím a novým potrubím bude pomocí pryžové flexibilní spojky

Příloha. Č.1 - Tabulka výpisu potrubí, spojek a šachet k napojovacím místům a objektům OK, LP

OBJEKTY LP A OK

k.ú.	objekt	DN	material	délka
Lhota	LP6	600	PP SN16	1,5
	OK2	600	PP SN16	1,75
Pačlavice	LP10	500	PP SN16	1,8
	OK7	500	PP SN16	2,3
			Š27b	
	LP11	500	PP SN16	1,5
	OK9	500	PP SN16	1,5
	LP8	600	PP SN16	1,5
	OK8	600	PP SN16	0,75
	LP7	400	PVC SN12	1,5
	LP7A	300	PVC SN12	1,5
	OK10	500	PP SN16	1,5
	OK11	500	PP SN16	1,5
Pornice	OK6	800	PP SN10	1,4
			Š53a	
	LP2	800	PP SN10	2
	LP3	500	PP SN16	1,5
	OK5	500	PP SN16	0,75

Pozn: propojení mezi stávajícím a novým potrubím bude pomoci pryžové flexibilní spojky